

## Thermomètre, pèse-saumure



### Thermomètre culinaire

10.0431 0° - 200° 2282



### Thermomètre pour chaudière

10.0432 Mouture en fil de fer 11  
Longueur: 30 cm



10.0433 Thermomètre de rechange 11 a

10.0434 Mouture synthétique 112  
Longueur: 28 cm



### Thermomètre pour congélateur

10.0436 Longueur: 13 cm 150 440



### Pèse-saumure avec graduation

10.0435 Mouture synthétique 3



**10.68**

ke F 10.68 03/09

## Sonde de température, digital

10.0437 Alarme acoustique E 906 230  
Monture synthétique



### Spécification:

- mesure:  $-50^{\circ}\text{C} + 200^{\circ}\text{C}$
- précision:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  max. de  $-20^{\circ}\text{C}$  à  $+ 100^{\circ}\text{C}$ , également  $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- dissonanz:  $0,1^{\circ}\text{C}$  dans la zone  $-19,9^{\circ}\text{C}$  à  $+ 149,9^{\circ}\text{C}$ , également  $1^{\circ}\text{C}$
- display:  $41 \times 15$  mm
- sonde: en acier chrome nickel
- Longueur de la sonde: 105 mm
- Longueur du câble de la sonde: 800 mm
- batterie: 1 x 1,5 V, AAA, LR03 ou ainsi (inclus)
- température alentours pour monture synthétique:  $-10^{\circ}\text{C} + 40^{\circ}\text{C}$
- grandeur:  $150 \times 45 \times 20$  mm
- poids: 87 g